


# Montana Ag Safety Program



## *Seguridad Con la Toma de Fuerza*

Los ejes de toma de fuerza (PTO) son vitales para muchas de las tareas en una granja o rancho, ya que intercambian energía desde un tractor u otra unidad de potencia al implemento conectado; sin embargo, ¡son extremadamente peligrosos! Los accidentes que involucran el PTO a con frecuencia resultan en lesiones graves y hasta la muerte.

- Use todos los escudos y protectores. El PTO debe estar protegido en todo momento por el escudo maestro y el protector del eje (protector integral). Asegure que los escudos y los protectores estén asegurados. El protector del eje del PTO debe girar independientemente del PTO.
- Cualquier escudo o protector que se retire para mantenimiento debe reemplazarse lo antes posible.
- Reemplace los escudos, protectores dañados o que falten, inmediatamente.
- Tenga cuidado de seleccionar sitios con una base sólida y estable cuando sea necesario trabajar en el PTO.
- **NUNCA pase por encima del eje. SIEMPRE camine a su alrededor.**
- Quítese todas las joyas. Recoja el cabello largo. Asegure la ropa floja, mantenga cerrado el cierre de abrigos/chaquetas/chalecos/pecheras, y los botones de las mangas de camisa, etc. Se recomienda usar ropa que le quede adecuadamente en todo momento.
- Asegure que los requisitos del PTO del implemento coincidan con las capacidades de PTO de la maquinaria.
- Ajuste lo largo de la barra de estiro según las recomendaciones del fabricante.
- Desactive (y desconecte) el PTO cuando no esté en uso.
- NO se acerque a equipos accionados por el PTO ni al eje de transmisión hasta que todas las piezas que giran se hayan detenido completamente.



Estas reglas de seguridad fueron escritas y entregadas a usted para su seguridad. Su firma abajo indica que ha leído y entendió estas reglas y, además, que acepta la responsabilidad de siempre usar un buen criterio para hacer la seguridad en el trabajo su principal prioridad.

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

