

# Montana Ag Safety Program



## Seguridad en las Carreteras Rurales

- Planee los viajes o traslado del ganado para evitar horas de mucho tráfico, carreteras muy transitadas y mal clima. Viaje durante el día cuando sea posible; evite viajar antes del amanecer o después del anochecer.
- Asegure que todo el equipo esté funcionando correctamente con iluminación y marcadores adecuados. Use un emblema SMV cuando sea apropiado.
- Instale marcadores reflectivos o cinta para marcar en los bordes del equipo.
- Use extrema precaución al dar vuelta (especialmente cuando sea necesario dar vueltas amplias).
- Siempre use señas de mano o direccionales para anunciar sus planes.
- Use espejos de visión amplia, cuando sea posible.
- Ate los frenos juntos, si corresponde.
- Considere usar un vehículo guía al mover maquinaria o ganado.
- Menore lo ancho de la maquinaria y transporte cuando sea práctico.
- Tome en consideración la distancia adicional necesaria para reducir la velocidad y detener un remolque cargado o una máquina que jala de un implemento pesado. ¡Deje suficiente espacio para operar!
- Permita paso al tráfico si hay alguna zona adecuada donde pueda abrirse. Evite bordos en la carretera que puedan estar blandos, ya que la mayoría de las máquinas e implementos presentan un riesgo significativo de vuelco (particularmente aquellos que transportan cargas de granos, heno, ganado).
- ¡Cumpla con las leyes de tráfico y abróchese el cinturón!
- Al acercarse al ganado, es mejor detenerse y esperar hasta recibir claras instrucciones de avanzar. Si se le da la oportunidad de avanzar, hágalo lentamente y quédese a un lado de la carretera en lugar de intentar abrirse paso entre la manada.
- El polvo drásticamente reduce la visibilidad. Deje espacio adicional entre usted y otros vehículos en la carretera.
- Reduzca la velocidad en caminos de grava, laderas, curvas y en las vueltas. Considere viajar a baja velocidad cerca de los corrales y lugares de trabajo, como cortesía.
- Esté atento como cambian las superficies de la carretera, sin bordos o bordos blandos, vida silvestre, ganado en pastos abiertos y condiciones que cambian rápidamente.

La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Agrícolas (ASAE) recomienda la siguiente luces y señales para máquinas e implementos agrícolas:

1. Dos faros al frente
2. Por lo menos una luz trasera, montada en el lado izquierdo mirando hacia la parte trasera del tractor.
3. Por lo menos dos luces de advertencia de color ámbar, visibles desde el frente y de atrás, montadas al mismo nivel (al menos 42 pulgadas sobre el nivel del suelo).
4. Por lo menos dos reflectores rojos, visibles desde atrás y montados a cada lado.
5. Símbolo de SMV para toda la maquinaria e implementos que viajan a 25 mph o menos (para el equipo transportado en un remolque, se recomienda cubrir o quitar el símbolo SMV).

Estas reglas de seguridad fueron escritas y entregadas a usted para su seguridad. Su firma abajo indica que ha leído y entendió estas reglas y, además, que acepta la responsabilidad de siempre usar un buen criterio para hacer la seguridad en el trabajo su principal prioridad.

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

